

## Crimpflanschverarbeitung

<p>Kabelaussenmantel abisolieren.</p>	
<p>Schirmgeflecht kürzen und umlegen. Crimphülse über das Kabel schieben.</p>	
<p>Crimpflansch durch Drehbewegung unter dem Schirmgeflecht positionieren. Crimpflansch ca. 4 mm herausziehen und überstehendes Schirmgeflecht bündig entfernen. Danach Crimpflansch zum Kabelmantel zurückschieben.</p>	
<p>Crimphülse in Position bringen und mit der Handcrimpzange zusammenpressen.</p>	
<p>Der Crimpflansch wird nun in die dafür vorgesehene Position des Gehäuses eingesetzt und durch ein kurzes anschlagen fixiert.</p>	
<p>Crimpflansch – Montagehilfe Art.-Nr. : 51 00 254 Typ : MW-254</p>	